



Les grands travaux

Les années 1974 à 1981 furent employées à des travaux de sécurité, essentiellement sur les charpentes (remplacement de plusieurs pièces importantes dont deux fermes complètes dans la grange). Il y eut aussi beaucoup de nettoyage à assurer et les premiers aménagements extérieurs (huisseries notamment) prirent du temps, de même qu'une adduction d'eau préliminaire à des travaux importants. A partir de 1981, les gros travaux de réfection

de la grange. La seconde série de noues apparaît au centre de l'image, elles sont également en bon état en 2002.

Le pan nord de la grange présentait une petite surface de tuiles mécaniques rouges qui furent retirées et remplacées par des lauses au moment de la reprise des faîtières.

C'est ce porche nord, ouvert seulement en 1914, sans grand soin (certainement eu égard au contexte) qui a tra-



Pan nord avant réfection



Mauvais raccords du porche

Pan nord en cours de réfection

s'engagèrent, notamment sur les toitures. En haut, à gauche, la charpente intégralement refaite en châtaignier avec un plattelage de 40 mm non bouveté. A droite, le lamage en cours à l'occasion d'un stage (cf. le texte d'accompagnement). On remarque l'emploi (malheureux) de papier bitumé, entraînant d'importantes condensations. En dessous, un panorama des toitures depuis le pan nord

vaille et présente un gîte important sur son côté droit (Ouest). Il conviendra de le reprendre et d'améliorer le porche proprement dit en remplaçant le linteau en bois par un arceau en pierre (comme ceci était prévu par les constructeurs de l'époque, cf. plus loin).